



Občianske združenie ZDRAVÝ DOMOV ul. Príjazdová č.6. Hrboltová, IČO: 42223075

Občianske združenie RADIČINA ul. Príjazdová č.6. Hrboltová, IČO:42058716

Výbor Msč Hrboltová ul.Potočná 112, Ružomberok - Hrboltová

-----  
Titl.

**Ministerstvo životného prostredia SR**  
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia  
Odbor environmentálneho posudzovania  
**námestie L. Štúra 1**  
**812 35 Bratislava**

v Hrboltovej 7.12.2014

**Pripomienky občanov k zmene navrhovanej činnosti - navýšeniu výroby „PROJEKT 2000 v Mondí SCP, a.s. Ružomberok“**

zastúpených OZ Zdravý domov, OZ Radičina, Výbor Msč Hrboltová  
**vo veci**

**zápachu z ČOV Hrboltová, kvality ovzdušia a životného prostredia v Msč Hrboltová**

Situácia na ČOV Hrboltová je neúnosná – obťažujúci zápach sa v poslednom období znásobil, o čom svedčia výsledky Zmyslového monitoringu občanov Hrboltovej, volania občanov na Zelenú linku MONDI a Zelenú linku Ružomberok ako i sťažnosti občanov podané na Slovenskú inšpekciu ŽP v Žiline.

Tiež bolo zistené, že v ovzduší Msč Hrboltová sa nachádzajú vo vysokých koncentráciách nebezpečné škodlivé latky napr. ClO<sub>2</sub>, / vid príloha č. 1 – Technická správa č.T/2080/14/01 /, ktoré sa používajú pri bielení buničiny a pri prevádzke čistiarní odpadových vôd a tiež plyny NH<sub>3</sub> a H<sub>2</sub>S.

Občania svoju nespokojnosť vyjadrili aj v petícii „Proti zápachu z ČOV“, ktorej vlastníkom je MONDI SCP a.s. Ružomberok, zo dňa 8.3.2014 /podpísaných 90% občanov Msč /, ktorou vyzvali majiteľov ČOV prostredníctvom prezidenta MONDI SCP a.s., na prijatie opatrení proti zápachu z ČOV. Nič sa však nezlepšilo, stav sa ešte zhoršil.

MONDI SCP a.s. deklaruje investície do ČOV Hrboltová, ako aj snahu o odstránenie zápachu, ale výsledok sa zatiaľ nedostavil, zrejme preto, že ČOV je technologicky zastaralá, bez moderného operačného a monitorovacieho systému, čo potvrdzujú časté poruchy a havárie, na ktoré podľa zápachu upozorňujú len občania. To znamená, že chýba komplexný informačný systém o činnosti technologického procesu čistenia, ich porúch. Neexistuje, alebo nefunguje interný monitorovací systém vzniku porúch a zápachu.

Aj podľa prof.Drtila, ktorý prednášal o ČOV je zvýšený zápach spôsobený **nedostatočnou kapacitou ČOV** na súčasnú výrobnú produkciu, pretože pokiaľ by procesy čistenia prebiehali štandardne, tak by nevznikal taký silný zápach a štiepanie očí.

V tejto situácii a v súvislosti s existujúcim stavom ČOV ako aj so žiadosťou MONDI SCP a.s. o navýšenie výroby „PROJEKT 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, ktoré priamo negatívne ovplyvní prevádzku ČOV Hrboltová .

**Vyzývame** príslušné štátne orgány Ministerstvo ZP ,aby si plnilo svoju povinnosť hájilo právo občanov na priaznivé životné prostredie .

**Občania Msč Hrboltová majú k projektu „PROJEKT 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ nasledovné pripomienky :**

- 1.vykonať nezávislý audit súčasnej technológie ČOV nezávislou organizáciou a až na základe neho rozhodnúť o navýšení výroby
- 2.porovnať technológiu ČOV s najmodernejšími trendami vo svete a stanoviť termín realizácie modernizácie ČOV
- 3.modernizovať technológiu ČOV tak ,aby nedochádzalo k voľnému unikaniu škodlivých látok do ovzdušia
- 4.vybudovať vnútorný operačný monitorovací systém zápachu v ČOV
- 5.vybudovať modernú ON LINE monitorovaciu stanicu v Msč Hrboltová
- 6.prešetriť prítomnosť nebezpečných škodlivých látok v ovzduší Hrboltovej
- 7.požiadat' SIŽP o prehodnotenie emisných limitov v ČOV
8. v zmysle platnej legislatívy je pre túto žiadosť nutné vypracovať EIA v aj kontexte s ČOV Hrboltová

Prilohy :

Príloha č.1 - Technická správa č.T/2080/14/01 /

Na vedomie :1.primátor Mesta Ružomberok – p.Igor Čombor  
2.MONDI Vieden

Občianske združenie ZDRAVÝ DOMOV .....  
*[Signature]*

Občianske združenie RADIČINA .....  
*[Signature]*

Výbor Msč Hrboltová .....  
*[Signature]*

VÝBOR MESTKEJ ČASTI  
034 05 RUŽOMBEROK  
HRBOLTOVÁ

